

UAB „Zarasų būstas“

(už statinio techninę priežiūrą atsakingo asmens vardas, pavardė, organizacijos pavadinimas)

STATINIO APŽIŪROS AKTAS

2020 - 05 - 26 Nr. 113

(data)

Zarasai

(sudarymo vieta)

Statinio adresas	P.Širvio g. 26, Zarasai
Apžiūra	periodinė
Apžiūros tikslas	patikrinti pagrindines namo konstrukcijas ir bendrojo naudojimo inžinerinę įrangą

Eil. Nr.	Apžiūros objektai	Pastebėti defektai, deformacijos, įrangos gedimai	Rekomenduojami darbai defektams pašalinti
1.	Pamatų ir nuogrindos	Pamatų ardomi drėgmės, tačiau kol kas pamatų būklė patenkinama, stabilumui grėsmės nėra. Nuogrinda pastato perimetru nusidėvėjusi, vietomis įgriuvusi arba pasvirusi į pastato pusę.	Cokolio sutvarkymas, naujos nuogrindos įrengiamas visu pastato perimetru.
2.	Sienos ir balkonai	Pastato sienų fizinis stovis nepatenkinamas. Pagal atitvaruose stebimus įtrūkimus ir plyšius matyti, kad į konstrukcijų vidų patenkanti drėgmė ardo fasado sienų struktūrą, intensyvinami šilumos perdavimo procesai. Viršutinė sienos zona po nesandariai užskardintais parapetais intensyviai veikiama drėgmės, susidarantys nutekėjimai ardo konstrukcijas. Pastato sienų konstrukcijos fizinė būklė netenkina galiojančių STR reikalavimų. Balkonų laikančių konstrukcijų stovis patenkinamas.	Reikalingas namo lauko sienų paviršių remontas, sienos šiltinimas.
3.	Stogas	Stogas sutapdintas, dengtas	Reikalingas stogo apšiltinimas.

		rulonine danga. Stogo dangos remontas atliktas 2009m. nekeičiant apšiltinimo sluoksni. Naudotas šiltinimo sluoksnis neatitinka šiuolaikinių reikalavimų. Pastato stogo konstrukcijos fizinė būklė netenkina galiojančių STR reikalavimų.	
4.	Laiptinių konstrukcijos (laiptai, durys, langai ir kt.)	Fizinė būklė patenkinama, tačiau langai ir lauko durys (išskirus 2-os laiptinės paradinių durų) yra susidėvėję ir netenkina galiojančių STR reikalavimų. Laiptinės jėjimo aikštėlės vietomis ištrupėjė. Laiptinėse nuo sienų ir lubų nusilupė dažai.	Reikalinga laiptinės langų ir laukujų durų keitimas naujomis, ištrupėjusių jėjimo aikštelių užtaisymas. Reikalingas laiptinės bendrojo naudojimo patalpų dažymas.
5.	Šalto videntiekio inžinerinė įranga	Videntiekio inžinerinės sistemos būklė patenkinama.	
6.	Nuotekų tinklai	Nuotekų šalinimo inžinerinės sistemos fizinis stovis patenkinamas, tačiau pati sistema netenkina galiojančių STR reikalavimų.	Reikalingas vidaus nuotakyno vamzdynų keitimas.
7.	Elektros paskirstymo skydas	Atitinka statinių priežiūros privalomuosius reikalavimus.	
8.	Įvadiniai elektros apskaitos skydai	Atitinka statinių priežiūros privalomuosius reikalavimus.	
9.	Rūsio ir laiptinės elektros instaliacija	Elektros instaliacija susidėvėjusi, moraliskai pasenę, neatitinka šiuolaikiniams poreikiams.	Reikalingas elektros instalacijos atnaujinimas.

Daugiabutis gyvenamasasis namas dalyvauja Zarasų rajono savivaldybės programoje „Zarasų Energetika“.

Techninės priežiūros vadovas

(apžiūros vadovo pareigos)

Vadybininkas

(apžiūros vykdytojo pareigos)

Vadybininkas

(apžiūros vykdytojo pareigos)

Alvydas Tyla
(parasas)

Aleksandras Voišnis
(parasas)

Kazimieras Blinka
(parasas)

Alvydas Tyla

(vardas, pavardė)

Aleksandras Voišnis

(vardas, pavardė)

Kazimieras Blinka

(vardas, pavardė)